

AUTO - PASS

ÚPLNÝ

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

Údaje o vozidle

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN

TMBAJ7NE70000000

ZNAČKA

ŠKODA

DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR

2. 10. 2018 / 2. 10. 2018

OBCHODNÝ NÁZOV

OCTAVIA



Základné údaje

1. Predchádzajúce overenie	ÁNO 	11. Platnosť emisnej kontroly do	30. 9. 2026 
2. VINexpert	OK 	12. Platnosť technickej kontroly do	30. 9. 2026 
3. Technické údaje	OK 	13. Pozastavenie prevádzky	NIE 
4. Krajina pôvodu a krajiny registrácie	ÁNO 	14. Inercia vozidla	ÁNO 
5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR	3/3 	15. Záložné právo	ÁNO 
6. Pátranie	NIE 	16. Blokácia vozidla	ÁNO 
7. Kontrola originality	NIE 	17. Zoznam daňových dlžníkov	NIE 
8. Servisné záznamy	NEEVIDUJEME 	18. Lízing vozidla	ÁNO 
9. Povinné zmluvné poistenie	ÁNO 	19. Výbava vozidla	ÁNO 
10. Montáž plynového zariadenia	NIE 	20. Poškodenie vozidla	ÁNO 

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

1. Predchádzajúce overenie

✓ ÁNO

Predchádzajúce overenie poskytuje informáciu o vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel v minulosti.

DÁTUM A ČAS OVERENIA:
23.01.2026 02:01:13

SUBJEKT, KTORÝ ÚDAJE A INFORMÁCIE OVEROVAL:
RPZV

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

2. VINexpert

✓ VIN JE OK

VIN číslo predstavuje výrobcom zakódovanú kombináciu písmen a čísiel, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla. VINexpert vykoná logickú kontrolu správnosti štruktúry VIN čísla, rozkóduje všetky údaje, ktoré do VIN zakódoval výrobca vozidla a upozorní na prípadné chybné znaky.

VOZIDLO	TMB Škoda Octavia III (NE/5E), kateg. M1
MODEL, KAROSÉRIE, RIADENIE A POHON	Škoda Octavia; 4 dv. sedan - liftback; LHD; FWD
MOTOR	CKFC, 1 968 cm ³ , 110 kW @ 3 500-4 000 RPM, L4, 16V, diesel, TDI - CR, výrobca: Volkswagen AG (2012 - 2015) // CRMB, 1 968 cm ³ , 110 kW @ 3 500-4 000 RPM, L4, 16V, diesel, TDI - CR, výrobca: Volkswagen AG (2016 - 2017) // DCYA, 1 968 cm ³ , 110 kW @ 3 500-4 000 RPM, L4, 16V, diesel, TDI - CR, Euro 6, výrobca: Volkswagen AG (2018) // DFFA, 1 968 cm ³ , 110 kW @ 3 500-4 000 RPM, L4, 16V, diesel, TDI - CR, Euro 6d TEMP, výrobca: Volkswagen AG (2019 - ...)
ZÁDRŽNÝ SYSTÉM	airbagy: predné (vodič & spolujazdec), bočné (1. rad), stropné (1. & 2. rad), kolenné (vodič)
MODELOVÝ RAD	Škoda Octavia III
KONTROLNÁ ČÍSLICA	OK
MODELOVÝ ROK	2019
VÝROBNÝ ZÁVOD	Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, Česká republika
SÉRIOVÉ VÝROBNÉ ČÍSLO	006962
OBDOBIE VÝROBY	12/2012 - 2020
TMB	Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, Slovenská republika (osobné vozidlo)
POSLEDNÁ GLOBÁLNA HOMOLOGÁCIA	e11*2007/46*0243*26 (2012 - 2018) // e8*2007/46*0318*10 (2019 - ...)
REGIÓN URČENIA	Európa
POZNÁMKY:	
LHD	Ľavostranné riadenieLeft Hand Drive
FWD	FWD Náhon na predné kolesáFront Wheel Drive
RPM	Počet otáčok motora za minútuRevolutions Per Minute
L4	4 valce v rade4 cylinders in line
16V	16 ventilov (celkom)16 valves (total)
TDI	Preplňovaný vznetový motor s priamym vstrekovanímTurbo Diesel Injection
CR	Akumulačná vstrekovacia sústava so zásobníkom tlaku (Rail) používaná u vznetových motorovCommon Rail
AG	Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)Aktiengesellschaft (German: Joint-Stock Company)

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

3. Technické údaje

☒ OK

Základné technické údaje vozidla z evidencie, parametre motora, prevodovky, bŕzd a karosérie, rozmery, hmotnosti, emisie výfukových plynov, povolené rozmery pneumatík a ďalšie dôležité údaje.

Rok výroby predstavuje informáciu o mesiaci a roku, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento údaj býva ale častokrát nahradený dátumom prvej evidencie vozidla. Modelový rok hovorí o období, kedy bol konkrétny typ vozidla vyrábaný.

EVIDENČNÉ ČÍSLO VOZIDLA:	AA000AA
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE:	2. 10. 2018
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE V SR:	2. 10. 2018
ZNAČKA	ŠKODA
TYP/VARIANT/VERZIA	5E/AADFFAX0/*
OBCHODNÝ NÁZOV	OCTAVIA
VIN	TMBAJ7NE7K0000000
NAJVÄČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ	1958 kg
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ	1408 kg
KATEGÓRIA	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
ČÍSLO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA	e8*2007/46*0318*01
NAJVÄČŠIA HMOTNOSŤ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA ZABRZDENÉHO/ODBRZDENÉHO	0/0
ZDVIHOVÝ OBJEM VALCOV	1968
NAJVÄČŠÍ VÝKON MOTORA	110
DRUH PALIVA	NAFTA
OTÁČKY	3500
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ	221
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE	
PREVODOVKA	AT
POČET STUPŇOV	7
KATALYZÁTOR	KAT
ROZMER A DRUH PNEUMATÍK	225/45 R17 91W
ROZMER RÁFIKOV	7Jx17 ET49
FARBA	Červená
SPOTREBA PALIVA	4,2
EURO NORMA	EURO 6d
EMISIE ES/EHK	715/2007*2017/1347AG EURO 6d
DYMIVOSŤ ES/EHK	715/2007*2017/1347AG
EMISIE - CO	0.0090 g/km
EMISIE - CO2	110 g/km
EMISIE - NOX	0.0680 g/km
EMISIE - HC + NOX	0.0710 g/km
KOR. SÚČINITEL' ABSORBCIE	0.5100
EMISIE ZVUKU ES/SHK	51-02

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

4. Krajina pôvodu

☒ ÁNO

Krajina pôvodu je krajinou, kde bolo vozidlo prvý krát prihlásené do evidencie. Následne mohlo byť predmetom exportu do zahraničia, vtedy hovoríme o krajinách registrácie.

KRAJINA PÔVODU: Slovensko

KRAJINY REGISTRÁCIE:

Príznak	Dátum	Krajina	EČV
Dátum registrácie - Slovensko	2. 10. 2018	Slovensko	AA000AA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR

☒ ÁNO

Číselný údaj o počte majiteľov a držiteľov a informácia o ich *právnej forme. Vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov sa meno a priezvisko resp. názov spoločnosti neposkytuje. Príklad: 2/1 znamená, že vozidlo malo dvoch majiteľov a jedného držiteľa.

POČET MAJITEĽOV: 3

POČET DRŽITEĽOV: 3

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

6. Pátranie

☒ NIE JE V PÁTRANÍ

Preverenie vozidla v uvedených národných pátracích evidenciách. Dôležitejšie preverenie vozidla v medzinárodných pátracích systémoch sa vykonáva v rámci výkonu kontroly originality po overení pravosti identifikátorov na vozidle a pravosti jeho dokladov. Identifikátory na vozidle môžu byť podvodne zmenené za účelom zmeny identity a legalizácie odcudzeného vozidla kedykoľvek pred zmenou vlastníctva vozidla, preto kontrolu originality vozidla a dokladov odporúčame vykonať ešte pred jeho kúpou.

Slovenská republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒

Česká republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒

Rumunsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒

Slovinsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒

Litva

Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

7. Kontrola originality

☒ NIE

Informácie a výsledky z absolvovaných kontrol originality, údaje z meraní povlakovej vrstvy, fotodokumentácia, výsledky overení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch.

VOZIDLO ABSOLVOVALO KONTROLU ORIGINALITY: NIE

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

9. Povinné zmluvné poistenie

☒ ÁNO

Držiteľ a prevádzkovateľ motorového vozidla má podľa zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poisťnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

VÝSLEDOK OVERENIA: K DANÉMU VOZIDLU EVIDUJEME POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

KU DŇU:

23. 1. 2026

EČV:

AA000AA

POISŤOVŇA:

Kooprativa poisťovňa, a.s.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

13. Pozastavenie prevádzky

☒ NIE

Ak bol po 1.1.2022 na vozidle poškodený niektorý z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie, alebo brzdy, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku. V prípade, že majiteľ chce vozidlo opätovne uviesť do prevádzky, vyžaduje sa oprava vozidla v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Opravu môže vykonávať len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8) uvedeného zákona. Následne sa po oprave vozidla vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť na TK aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Až následne môže byť vozidlo opäť uvedené do prevádzky na pozemných komunikáciách.

VÝSLEDOK OVERENIA: NEEVIDUJEME POZASTAVENIE PREVÁDZKY VOZIDLA.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

14. Inzercia vozidla

☒ ÁNO

DÁTUM INZERCIE VOZIDLA	INZERENT	INZERÁT
16.01.2024	právnická osoba	zobraziť inzerát č. 1
16.01.2024	právnická osoba	zobraziť inzerát č. 2
16.01.2024	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 3
23.03.2024	právnická osoba	zobraziť inzerát č. 4

*Adresa je dostupná pre aktívne inzeráty.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

15. Záložné právo

☒ ÁNO

Za účelom zabezpečenia pohľadávky sa môže na vozidlo vzťahovať záložné právo, ktoré zriaďuje notár.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA VZŤAHUJE ZÁLOŽNÉ PRÁVO/PRÁVA. SPISOVÁ ZNAČKA: 1111/2222

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

16. Blokácia vozidla

☒ ÁNO

V prípade, ak je vozidlo blokované, nie je možný prepis vozidla. Blokácia sa vzťahuje na samotné vozidlo.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA VZŤAHUJE BLOKÁCIA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

17. Zoznam daňových dlžníkov

☒ NIE

Overenie majiteľa/držiťela vozidla v zozname daňových dlžníkov evidovaného Finančnou správou SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: NEEVIDUJEME DAŇOVÝ DLH

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

18. Lízing

× ÁNO

Informácia o financovaní alebo prenájme vozidla evidovaného Asociáciou lízingových spoločností SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: **VOZIDLO JE FINANCOVANÉ LÍZINGOVOU SPOLOČNOSŤOU V SR**

EČV	LÍZINGOVÁ SPOLOČNOSŤ	TYP	VIN
AA000AA	VÚB banka	Škoda Octavia hatchback	TMBAJ7NE7K0000000

ZOZNAM ČLENOV ASOCIÁCIE LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

ALD Automotive Slovakia s.r.o.	Oberbank Leasing s.r.o.
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.	PB Finančné služby, a. s.
BKS-Leasing s. r. o.	s Autoleasing SK, s. r. o.
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Scania Finance Slovak Republic s. r. o.
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.	Tatra-Leasing, s.r.o.
ESSOX FINANCE, s. r. o.	Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Home Credit Slovakia, a.s.	VFS Financial Services Slovakia s.r.o.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	VÚB Leasing, a. s.
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	MONAQ Leasing, a. s.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.	

Aktuálny zoznam členských organizácií ALS SR je možné overiť na stránke www.alsr.sk

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

19. Výbava vozidla

☒ **ÁNO**

OD 07/18	OSVETL AMBIENTE 2
ZAD-SEDAD NASTAVITEĽ	ASIST DIALK-SVETIEL
VON-ZRKAD VO FARBE	KĽUČKY DVERÍ VO FARBE
VON-ZRKADLO Ľ KONVEX	KAMERA VZADU
CHLADIVO R1234YF	OCHRANA CHODCOV
AUTOMAT-KLIMATIZÁCIA	PREDNÉ SKLO VYHR
ZELENÁ SKLA VZADU	PRÍDAV-VZDUCH-KÚREN
CENTR-ZAMYK S DO	OVLÁD OKIEN P/Z ELEK
VN-ZRKAD AUT ZACĽON	VON-ZRK EL/SKLOP/STM
AUDIOSYSTÉM AMUNDSEN	REPRO-SÚSTAVA
SVETLOMETY LED	HMLOVKA
ZAD-SVETLÁ LED	OSTŘIKOVAČ SVĚTLOM
OSTREK-TRYSKY VYHR	DAŽĎOVÝ SNÍMAČ
VÝBAVA LÁTKA/KOŽA	SEDADLÁ P VYHRIEV
SEDAD P Ľ VÝŠK-NAST	SED P P VÝŠK-NAST
LAKŤ-OPIERKA S Z	3-RAMEN ŠPORT-VOLANT
MULTIFUNKČNÝ VOLANT	HLAVICE ŘAZENÍ KŮŽE
PÁKA RUČ-BRZDY KOŽA	MULTIF-DISPLEJ FAREB
ANTÉNA DIVERSITY	OCHR PŘED ODTAŽENÍM
OZD-/OCHR-LIŠ CHRÓM	PARK-LOKÁTOR PR/Z
1968 CCM 110KW	7-ST DSG
KONTROLA ODSŤUPU AUT	B-AIRB DEAKTIVOVATEĽ
3.OPIERKA HLAVY Z	225/45 R 17 .. W
DISKY 7 J X 17 ALU	ZAR NA PLNENIE PNEU
ESP	ALTERNÁTOR 180A
PRED-BRZDY 288X25	SYSTÉM STOP-ŠTART
AIRBAG KOLIEN	BOČ-/HLAVOVÝ AIRBAG
EMISNÁ NORMA EURO 6+	SCR SYSTÉM
LIMOUSINE	ODKL-SKRINKA BAT-PR
BEDROVÁ OPIERKA	PŘ-NÁRAZNÍK SPORT
SERVIS (QI6)	2-VRSTV UNI - 2-VRSTV UNI - corrida (rot) (F3K)

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 23.01.2026 16:09

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

20. Poškodenie vozidla

✗ ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 1

KRAJINA, KDE SA STALA
ŠKODA

SVK

KALKULÁCIA OPRAVY

Cena dielov

347,71 EUR bez DPH

Cena práce

X EUR bez DPH

DÁTUM KALKULÁCIE

Cena lakovania

15 EUR bez DPH


19. 4. 2022

Celková hodnoty opravy

362,71 EUR bez DPH

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Predná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Ľavé dvere		POŠKODENÉ	✗
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

SKLO ZRKADLA Ľ

VONKAJŠIE ZRKADLO Ľ

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

20. Poškodenie vozidla

✗ ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 2

KRAJINA, KDE SA STALA
ŠKODA

SVK

KALKULÁCIA OPRAVY

Cena dielov

1208,29 EUR bez DPH

Cena práce

X EUR bez DPH

DÁTUM KALKULÁCIE

12. 8. 2022

Cena lakovania

1653,26 EUR bez DPH

Celková hodnoty opravy

2739,75 EUR bez DPH

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie

POŠKODENÉ ✗

Zadná časť karosérie

NEPOŠKODENÉ ✓

Predná časť

pravá strana

POŠKODENÉ ✗

ľavá strana

NEPOŠKODENÉ ✓

Zadná časť

pravá strana

POŠKODENÉ ✗

ľavá strana

NEPOŠKODENÉ ✓

Ľavé dvere

NEPOŠKODENÉ ✓

Pravé dvere

POŠKODENÉ ✗

Strecha

NEPOŠKODENÉ ✓

čelné

NEPOŠKODENÉ ✓

Sklo

ľavá strana


NEPOŠKODENÉ ✓

pravá strana

NEPOŠKODENÉ ✓

zadné

NEPOŠKODENÉ ✓



POŠKODENÉ DIELY

DVERE Z P PO OKNO

BLATNÍK P P

TESNENIE P V P

BOČNICA Z P

LEP-SADA BLAT P P

PRAH DVERÍ P P

VON-KLUČKA DVERÍ P P

MOTOR-KAPOTA,VÍKO MOTORU

DVERE P P

PRAH DVERÍ Z P

NÁPIS P

TMEL

SVETLOMET KPL P

DVERE Z P

VON-KLUČKA DVERÍ Z P

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

20. Poškodenie vozidla

✗ ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 3

KRAJINA, KDE SA STALA
ŠKODA

KALKULÁCIA OPRAVY

SVK

Cena dielov

178,31 EUR bez DPH

Cena práce

X EUR bez DPH

DÁTUM KALKULÁCIE

Cena lakovania

43,34 EUR bez DPH

6. 11. 2023

Celková hodnoty opravy

221,65 EUR bez DPH

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Predná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	POŠKODENÉ	✗
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

APLIKÁTOR

DRÔT NA DEMOTÁŽ SKLA

PREDNÉ SKLO

ČISTIACI ROZTOK

PRIMER PRED-SKLA

LEP-SADA PRED-SKLA

Koniec výpisu

Overenie informácií a údajov o vozidle eliminuje možnosť podvodu len do určitej miery, preto odporúčame absolvovanie kontroly originality identifikátorov vozidla a jeho dokladov, ako aj prehliadku technického stavu v odbornom servise ešte pred samotnou kúpou vozidla.

VYGENEROVANÉ:

iris sh
SOFTWARE & HARDWARE

VYGENEROVANÉ DŇA: 23.01.2026 16:09

Aktuálnosť informácií a údajov obsiahnutých v tomto dokumente sa vzťahuje k dátumu a času jeho vyhotovenia.