

ODO - PASS

VÝPIS Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 0000-1111-2222

Údaje o vozidle

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN

TMBAJ7NE7K0000000

ZNAČKA

ŠKODA

DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR


02.10.2018 / 02.10.2018

OBCHODNÝ NÁZOV

OCTAVIA



Priebeh stavu odometra



#	DÁTUM	STAV ODOMETRA	ŽIVOTNÁ UDALOSŤ	NÁZOV PRACOVISKA
30	30.09.2024	199 201 km	Technická kontrola	UNISTAV spol. s r.o. Humenné
29	30.09.2024	199 201 km	Emisná kontrola	UNISTAV, spol. s r.o.
28	10.04.2024	184 299 km	Financovanie vozidla	Vubli easing
27	09.04.2024	184 299 km	Predaj vozidla	Autocentrumaaaaauto a.s.
26	23.03.2024	184 277 km *	Inzercia vozidla	AUTOVIA, s.r.o.
25	16.01.2024	182 588 km *	Inzercia vozidla	Autobazar.EU portál s. r. o.
24	16.01.2024	182 588 km *	Inzercia vozidla	Autobazar.EU
23	16.01.2024	182 588 km *	Inzercia vozidla	AUTOVIA, s.r.o.
22	23.11.2023	182 362 km	Overenie vozidla	Autocentrumaaaaauto a.s.
21	06.11.2023	181 111 km	Servisná kontrola	Kooperativa poisťovna,a.s. Viennainsurancegroup
20	17.10.2023	179 170 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
19	09.05.2023	161 905 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
18	26.01.2023	150 020 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
17	29.09.2022	135 340 km	Technická kontrola	
16	29.09.2022	135 340 km	Emisná kontrola	
15	29.09.2022	135 339 km	Servisná kontrola	

Dokument neslúži na účely schválenia a zmien v evidencii vozidiel v Slovenskej republike.

Pravosť dokumentu si môžete overiť po zadaní dvoch údajov na www.rpzv.sk, kde je možné vygenerovať aj AUTO-Pass, ktorý poskytuje komplexné informácie o vozidle. RPZV je jediným zákonom ustanoveným registrom na Slovensku, do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra. V prípade, ak ODO-Pass obsahuje údaje, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, kontaktuje nás na podpora@rpzv.sk.
* Záznamy stavu odometra z inzercie môžu byť nepresné a preto nie sú súčasťou grafu, ale len zoznamu km v ODO-Passe. Správnosť záznamov z inzercie nie je možné overiť.

VÝPIS Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 1548-9641-2989

#	DÁTUM	STAV ODOMETRA	ŽIVOTNÁ UDALOSŤ	NÁZOV PRACOVISKA
14	10.08.2022	131 123 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
13	18.07.2022	130 011 km	Servisná kontrola	Kooperativa poisťovňa, a.s. Viennainsurancegroup
12	19.04.2022	120 557 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
11	19.04.2022	120 555 km	Servisná kontrola	Kooperativa poisťovňa, a.s. Viennainsurancegroup
10	25.01.2022	111 921 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
9	05.11.2021	105 371 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
8	12.05.2021	90 494 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
7	12.01.2021	81 519 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
6	12.08.2020	68 106 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
5	27.05.2020	60 334 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
4	31.01.2020	50 099 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
3	23.01.2020	49 376 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
2	25.07.2019	30 208 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.
1	22.10.2018	1 906 km	Servisná kontrola	HELORO s.r.o.

Dokument neslúži na účely schválenia a zmien v evidencii vozidiel v Slovenskej republike.

Pravosť dokumentu si môžete overiť po zadání dvoch údajov na www.rpzv.sk, kde je možné vygenerovať aj AUTO-Pass, ktorý poskytuje komplexné informácie o vozidle. RPZV je jediným zákonom ustanoveným registrom na Slovensku, do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra. V prípade, ak ODO-Pass obsahuje údaje, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, kontaktuje nás na podpora@rpzv.sk.
* Záznamy stavu odometra z inzercie môžu byť nepresné a preto nie sú súčasťou grafu, ale len zoznamu km v ODO-Passe. Správnosť záznamov z inzercie nie je možné overiť.